

## USB ドライバのインストール

¥¥TOOL¥DRIVER¥USB¥x86

IP-420 と USB 接続時に USB ドライバのインストーラーが立ち上がるので、このフォルダを指定して下さい。

対応 OS: Windows 2000、Windows XP(32bit)、Windows VISTA(32bit)、Windows 7(32bit)

※ 64ビット OS には対応していません。


## USB driver (only for the 32-bit OS)

¥¥TOOL¥DRIVER¥USB¥x86

This driver is required for connection with the IP-420.



When the sewing machine is connected to the IP-420 by means of the USB connector, the USB driver installer starts up. At this time, specify the TOOL folder.


\* 64-bit operating systems do not support the USB driver.





## Windows2000 English







# Computer



# PM-1

