

- **Passo a Passo para Enchimento da Bobina**

1. **Passo o linha pelo Guia**

- Siga o diagrama de passagem de linha fornecido no seu manual. Certifique-se de que a linha passe por todos os guias e pontos de tensão conforme ilustrado.

2. **Insira a Bobina**

- Coloque a bobina no eixo, garantindo que ela esteja bem encaixada. Verifique se gira livremente, sem oscilar.

3. **Enrole Manualmente a linha**

- Segure a ponta da linha e gire a bobina **no sentido horário com a mão** exatamente **5 voltas completas**. Este pré-enrolamento evita deslizamentos durante o funcionamento da máquina.

4. **Inicie a Máquina**

- Pressione o **botão de início**. A máquina irá enrolar a bobina automaticamente. Acompanhe o processo para garantir um funcionamento suave.

5. **Ajuste o Enchimento da Bobina (Se Necessário)**

- **Muito cheia?** Levante suavemente o **suporte do sensor óptico preto** para que o enchimento pare um pouco antes.
- **Muito vazia?** **Abaixe o suporte** para permitir que mais linha seja enrolada.
- **Dica de Segurança:** Desligue a máquina antes de ajustar. Faça alterações pequenas e teste após cada ajuste.

6. **Verificação Final**

- Após os ajustes, repita o processo. A bobina deve ser preenchida de forma uniforme, sem excesso ou falta de linha.

Dicas de Solução de Problemas

- Se os problemas persistirem, consulte o manual para detalhes do diagrama ou calibração do sensor.
- Certifique-se de que todos os componentes estejam limpos e sem danos para um desempenho ideal.

Este guia garante uma configuração correta e personalizada para resultados consistentes no enchimento de bobinas.

